

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Библиотека № 261 Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система "Новомосковская"		
Фактический адрес	142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.16		
Юридический адрес	142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.16		
Округ, район	Новомосковский, поселение Сосенское		
Телефон/ E-mail	499-146-90-40/ gzp@newmoslib.ru		
Вид деятельности	культурно - досуговая деятельность		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	муниципальная		
Размещение объекта	часть пристройки к жилому зданию; здание нежилое, 1 этаж		
Количество и назначение входов	1, основной		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	23/день, 12		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	да		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет		
Возможность дистанционного обслуживания	да		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Собственной территории (закрепленного земельного участка) нет	Собственной территории (закрепленного земельного участка) нет	Собственной территории (закрепленного земельного участка) нет	Собственной территории (закрепленного земельного участка) нет
Входная группа	Доступен частично	Доступен полностью	Доступен частично	Доступен полностью
Пути движения	Доступен полностью	Доступен полностью	Доступен частично	Доступен полностью
Зона оказания услуги	Доступен полностью	Доступен полностью	Доступен частично	Доступен полностью
Санитарно-бытовые помещения	Недоступно	Доступен частично	Недоступно	Доступен полностью

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Доступен частично	Доступен полностью	Доступен частично	Доступен полностью
Доступность услуги	Доступен частично	Доступен частично	Доступен частично	Доступен полностью
Доступность итоговая	Доступен частично			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Собственной территории (закрепленного земельного участка) нет
Вход (входы) в здание	уменьшение уровня порога наружного и внутреннего в рамках капитального ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	не требуется
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	не требуется
Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
Все зоны и участки объекта в целом	Территория, прилегающая к зданию (участок) - собственной территории (закрепленного земельного участка) нет; вход (входы) в здание - уменьшение уровня порога наружного и внутреннего в рамках капитального ремонта; путь (пути) движения внутри здания - не требуется; зона целевого посещения объекта (оказания услуги) - не требуется; санитарно-гигиенические помещения - технические решения невозможны

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации с учетом объема финансирования; включения объекта в адресный перечень на проведение ремонта (объект является муниципальной собственностью).

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение доступности объекта для отдельных категорий инвалидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «09» июля 2016 г.,

Дата составления паспорта « 12 » июля 2016 г.

Руководитель организации



/Смирнов А.С/

Председатель общественной организации инвалидов..... / /

М.П.